


č	místnost	m ²	podlaha	poznámka
3	1 vstup	3,0	keram. dl. nová	sokl v=7,5 cm
	2 kancelář	16,8	pvc stávající	opravit
	3 —//—	12,6	—//—	—/—
	4 umývadlo	1,3	keram. dl. nová	obklad v 180 cm
	5 wc	1,5	—//—	—//—
33	1 vstup	3,5	—//—	sokl v=7,5 cm
	2 kancelář	16,3	pvc stávající	opravit
	3 —//—	14,3	pvc nové	sokl pvc
	4 —//—	14,6	pvc stávající	opravit
	5 wc	1,6	keram. dl. nová	obklad v=180 cm
	6 umývadlo	1,3	—//—	—//—
	7 balkon	2,9	—//—	sokl v=15 cm
3	0 schodiště	12,7	podesta +6 mezipodest+8,54	podlaha povrchy stáv. opravit
30	0 lodžie	3,4	keram. dl. nová	sokl v=30 cm

legenda zdiva



stávající

nové

cihly CP P20 mc 50
CpD

Pk dr P 4 mc 100

6 A 4

Pod břízkami 897
údržba domu Pardubice

3 npo nový stav



stavebník: GRADITEX s.r.o. Pardubice

1850

projekt: ing. O. Voláková

projekt stavby 4094

13